


令和4年度通学路合同点検実施箇所（啓北小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
32	西12条北7丁目交差点	音更から来る車の右折時間が短く、信号が変わるぎりぎりまで交差点に進入してくるため危険。帯広から音更に向かう車の速度も高めの傾向。	・注意喚起の継続	警察・学校

【点検実施メンバー】小学校、PTA、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。