

## 令和4年度通学路合同点検実施箇所（明星小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
5	西5条交差点	降雪時、雪山による視界不良	・速やかな除排雪の実施	道路維持課、学校
6	西2条南22丁目交差点	降雪時、雪山により横断歩道を渡ることができない	・速やかな除排雪の実施	道路維持課・学校
8	帯広市西5条南27丁目	狭い道だが交通量が多く、車両のスピードも出ている。	・注意喚起の継続	警察・学校・PTA

【点検実施メンバー】小学校、PTA、町内会、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、市道路維持課、市教育委員会  
 この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものの。