

令和4年度通学路合同点検実施箇所（大空学園義務教育学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
57	南の森西8丁目付近 （緑親通）	道道216号と道道1084号を結ぶ抜け道となっているため、朝は速度を出す車が多い。歩道がなく狭い道で自転車も多く通るため、危険。	・歩道整備による自動車・歩行者の分離	警察・土木課・学校

【点検実施メンバー】小学校、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したもの。