


令和6年度通学路合同点検実施箇所（啓西小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
No.17	競馬場南1号線 ～西17南3・2号線	交通量が増加し、事故が起きる可能性が高い。	児童への注意喚起、看板等の設置検討	学校、危機対策課

【点検実施メンバー】小学校、地域住民(町内会)、警察、管理課、危機対策課、土木課、教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。