



令和6年度通学路合同点検実施箇所（豊成小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
No.20	稲田町4号線と共生通の交差点	東西に抜ける車が多く、清流西・東4丁目の児童は注意して渡っている。特に、朝の通学時間帯は、車が切れ目なく走っている。	児童への注意喚起、看板等の設置検討	学校、危機対策課

【点検実施メンバー】学校、地域住民、警察、管理課、危機対策課、土木課、教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。