

令和6年度通学路合同点検実施箇所（川西小学校）



要対策箇所

図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
No.31	道道豊頃糠内芽室線(62号線)	バス停に停車するため、Uターンしたスクールバスが走行車と衝突する可能性がある。また、バス停留所の児童が衝突事故に巻き込まれる恐れもある。	児童への注意喚起	学校、道

【点検実施メンバー】学校、道、警察、管理課、危機対策課、土木課、教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。