


令和6年度通学路合同点検実施箇所（愛国小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
No.39	愛国稲田線	信号・横断歩道もなく、交通量が多い。	児童への注意喚起、看板等の設置検討	学校、危機対策課
No.40	愛国・基線線（道道愛国停車場線 595号線）と愛国駅・前線の交差点	横断歩道の白線が不鮮明。	白線の引き直し（実施済）	警察
No.41	道道595号線と国道236号線の交 差点	国道が片側交互通行になっており、朝の通学時間帯など、 猛スピードで道道（児童が通過する交差点）に進入し、危険 である。また、住宅及び塀による、視界不良が発生している。	児童への注意喚起、看板等の設置検討	学校、国、道、危機対策課

【点検実施メンバー】学校、地域住民（PTA）、国、警察、管理課、危機対策課、土木課、教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。