

■令和6年度通学路危険箇所一覧

No.	合同点検等 実施年度	点検 区分	学校名	道路 区分	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				対策状況
							信号	横断歩道	安全マップ	その他	
1	H30	交通	西小	道・市	西帯広郵便局前	朝夕の交通量が多く、信号の設置がないため、児童が横断するのは危険。	○		○	信号機の設置	児童の横断を禁止し、遠回りしている交通指導員・保護者による見守り
2	H30	交通	西小	－	跨線橋の階段(西帯広駅跨線橋)	跨線橋が老朽化により危険。階段部分が割れている。			○	跨線橋の改築、修繕	児童への注意喚起
3		交通	西小	道	西23条南1丁目ビレッジハウス北東側の交差点	学童へ行く児童が多数通る交差点だが、南北に渡る横断歩道が東西両方とも設置されておらず危険。		○	○	横断歩道の設置	児童への注意喚起
4		防犯	西小	－	西23条南1丁目道道幕別帯広茅室線西側アンダーパス・南側階段	アンダーパスの電気が暗い上、階段が劣化して割れており、危険。			○	アンダーパスの電灯交換 階段の補修 歩道の設置	児童への注意喚起
5	H29	交通	柏小	市	東7条南11丁目、12丁目(旧セイコーマート東7条店横、翔陽中学校横)	道路がまっすぐではないため見通しが悪い。11丁目線を横断する車が通学路を横切るので大変危険である。			○	標識の設置 冬場の除雪	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動
6	R3	交通	柏小	市	東6南9丁目、10丁目(協会病院の東側交差点)	交通量が多く、事故が実際に起きている。	○		○	手押し信号機の設置(手押し信号の移設)	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動
7	R5	交通	柏小	市	東10条南10丁目交差点(東11条南11丁目)	子ども目線からだと言信号機が見づらい。	○		○	横断歩道用信号機の設置	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動
8	R3	交通	北栄小	道	西12条南1丁目交差点	手押し信号と横断歩道があるが、信号と案内標識が重なるためか、信号を見落とす車が多く危険。	○	○	○	信号を見やすくする 横断歩道を塗り直す	登下校時の安全指導
9		防災	北栄小	市	西7条南1丁目歩道	最も人通りの多い通学路だが、春先にマンホールの突出等により段差ができて子どもたちがつまづき転んでいる。			○	コーンの設置	児童への注意喚起
10		交通	北栄小	市	西8条南1丁目交差点	学童へ向かう通学路で低学年の児童が通ることが多い交差点だが、横断歩道がなく危ない。		○	○	横断歩道の整備 運転者への注意喚起	登下校時の安全指導
11	H24	交通	光南小	市	東5条南20丁目1番地(学校前)	通学路に横断歩道がない		○	○	横断歩道の設置	職員の見守り
12	R4	交通	光南小	市	東8条南19丁目1番地(十勝学園方面)	通学路に横断歩道がない		○	○	横断歩道の設置	保護者の見守り
13	R4	交通	光南小	市	東4条南20丁目1番地(東大通の中道)	通学路に横断歩道がない		○	○	横断歩道の設置	保護者の見守り
14	R5	交通	啓西小	市	白樺通(ソフトバンク前)	白樺通南側歩道に歩行者用と自転車用の区別がされている。しかし、信号待ちをする児童が滞留する場所が自転車用となっており危険。			○	自転車用、歩行者用を逆にする 信号待ちゾーン等の確保	見守り隊、保護者による現場での注意喚起
15		交通	啓西小	道	弥生新道及び側道(マックスバリュ前)	登校時、渋滞回避の車がスピードを出していて危険。			○	取締り等の実施	注意して横断するよう注意喚起

■令和6年度通学路危険箇所一覧

No.	合同点検等 実施年度	点検 区分	学校名	道路 区分	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				対策状況
							信号	横断歩道	安全マップ	その他	
16		交通	啓西小	市	白樺16条西5丁目(ソフトバンクから北100mぐらい)	歩道が狭く、車道側へ傾斜しており、自転車とのすれ違いが難しい。傾斜は冬期間車道側へ転倒すると危険。			○	道幅の拡張、冬期間の砂まき歩道の適切な除雪 周辺業者への周知	気を付けて登下校するよう注意喚起
17	R6	交通	啓西小	市	西14条南11丁目厚生病院南側の通り～西17条南3丁目(弥生新道迄)	交通量が増加し事故が多発。スリップ事故や自転車接触事項も発生。			○	40km制限の標識設置 手押し信号機の設置(信号機が少ない)	児童への注意喚起
18	H30	交通	豊成小	市	清流西2丁目(アルムシステム前丁字路)	バス路線となっている広い通りであり、また広尾国道からの抜け道にもなっており交通量も多い。		○	○	横断歩道の設置 スクールゾーン標識の設置	交通ボランティアの見守り
19	R5	交通	豊成小	国・市	西4条南38丁目付近(三叉路地点)	登下校時に車の出入りが頻繁にある。			○	標識等の設置 情報提供	保護者及び児童との危険箇所共有
20	R6	交通	豊成小	市	清流西・東3丁目	東西に抜ける車が多く、清流西・東4丁目の児童は注意して渡っている。		○	○	横断歩道の設置 標識等の設置	児童への注意喚起
21	R3	交通	栄小	市	西17条北1丁目親和児童公園東側丁字路	南方向(国道沿ローソン付近)から通学してくる児童が信号機や横断歩道がなく交通量の多い箇所を横断しており、大変危険。	○	○	○	手押し信号機の設置 横断歩道の設置	教職員、保護者、地域住民による交通安全指導
22	R3	交通	栄小	市	西17条北1丁目(親和児童公園南側)から西16条北1丁目(刀圭会北側)	道幅が狭く交通量が多いが、冬期間の除雪による雪で歩道が埋もれ、児童が車道を歩く状況。			○	除排雪による歩道の確保	—
23	R4	交通	栄小	市	西17条北2丁目20番地、21番地、33番地、34番地に囲まれた十字路	栄保育園やあずさ公園方面から通学してくる児童が信号機や横断歩道がなく交通量の多い左記箇所を横断しており、大変危険な状況。	○	○	○	手押し信号機の設置 横断歩道の設置	教職員、保護者、地域住民による交通安全指導
24	R4	交通	栄小	市	西16条南1丁目の16条通と大和通が交わる丁字路	大和町内会方面から通学してくる児童が信号機や横断歩道がなく交通量の多い左記箇所を横断しており、危険。	○	○	○	手押し信号機の設置 横断歩道の設置	教職員、保護者、地域住民による交通安全指導
25	R2	交通	啓北小	市	西16条北2丁目セイコーマート西側交差点	西方面から通学する児童は交通量の多い道を、信号のない横断歩道を渡るため、かなり危険。	○		○	信号機の設置	登下校時の見守り活動
26	H30	交通	開西小	市	西22条南3丁目3番地(学校東側グラウンド沿い)	冬期間、歩道の除雪状態が悪く、登下校が危険である。			○	歩道歩幅の拡張	冬期間の登下校に関する注意喚起
27		交通	開西小	市	西22条南3丁目3番地	スピードを出す車が多く、危険。保育所の保護者の送迎車にも気を付けなくてはならない。			○	警察のパトロール 取締りの強化	児童への注意喚起及び見守り
28		交通	開西小	市	西22条南3丁目3番地(競馬場通信号機付近)	自転車との接触の危険性			○	自転車への注意喚起 通行区分の設置	児童への注意喚起及び見守り
29	H24・29・30	交通	明和小	市	明和小学校南門から春駒通までの南北の通学路	歩道が狭く、冬の降雪時に機械による除雪ができず車道があるかないといけなため危険。校門前に横断歩道がなく、危険である。		○	○	歩道の除雪 横断歩道の設置	見守り隊による巡視と除雪
30	R5	交通	明和小	市	小学校北側の東西の通学路	道路幅が狭く交通量が多い。スピードを出す車が多く危険である。			○	警察による巡視や取締りの実施	見守り隊による巡視

■令和6年度通学路危険箇所一覧

No.	合同点検等 実施年度	点検 区分	学校名	道路 区分	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				対策状況
							信号	横断歩道	安全マップ	その他	
31	R6	交通	川西小	道	スクールバス東1線停留所	速度を出す車が多い。付近の見通しも悪く、スクールバスが衝突する可能性もあり、バス停留所に並ぶ児童が巻き込まれる恐れがある。			○	ガードレールの設置 児童の安全確保の方策	児童への注意喚起
32	H28・30	交通	川西小	市	帯広市清流東4丁目 スクールバスの停留所付近	スクールバスのバス停が二カ所あるが、冬季は雪山により道幅も狭くなり、視界も悪い。バスが停車している間、渋滞となる。	○	○	○	車道の拡幅 退避場所の造成	児童、保護者への注意喚起、交通安全指導、バス運営委員会との情報共有
33	R5	交通	川西小	市	帯広市川西町西2線25－1 3 帯広火葬場前の交差点	自転車通学の生徒もいて、交差点を通る。昨年度、この場所でも交通事故があり、安全面で危惧している。	○	○	○	信号機の設置 横断歩道の設置	注意して渡るよう指導
34		交通	川西小	市	学区区域内の道路	歩道がない道路や路肩の狭い道路が多い。自転車使用の際など、危険性が高い箇所がある。			○	歩道又は自転車通行ゾーンの 整備	注意して渡るよう指導
35		交通	広野小	市	広野町25号線の歩道	歩道が除雪の際に削られ、コンクリートがはがれ、土がむき出しになっている。			○	歩道の整備	登校時は1列隊列で歩いており、横に広がらず危険箇所を回避している
36	R3	交通	愛国小	市	愛国町空港2号交差点	交通量が多い。道路を横断して通学する児童がおり、危険。			○	児童横断の看板設置	通学時に注意するよう指導
37	R3	交通	愛国小	市	愛国町基線1号交差点	交通量が多い。道路を横断する際、2方向からの下り坂のため危険。			○	児童横断の看板設置	通学時に注意するよう指導
38	R1	交通	愛国小	市	愛国町基線2号付近	歩道上にイタドリ等の草がはみ出しており、自転車のタイヤに絡まる恐れがあり、危険。			○	定期的な除草	通学時に注意するよう指導
39	R6	交通	愛国小	市	愛国町基線南10線と基線の 交差点	信号、横断歩道がなく、交通量が多い。			○	大きな標識の設置 横断歩道の設置	児童への注意喚起
40	R6	交通	愛国小	市	愛国交通記念館(旧愛国駅) 前の交差点	横断歩道の白線が不明瞭。			○	横断歩道の白線の引き直し	白線の引き直し
41	R2・R6	交通	愛国小	国・道	愛国町基線	国道が片側交互通行になっているため、朝の通勤・通学時間帯に猛スピードで車が通りすぎていき、危険である。新規住宅による、視界不良。			○	取締りの強化 看板設置 ミラー設置	児童への注意喚起
42	H24・29・30	交通	第五中	市	学校グラウンド北東交差点 (西16条南4丁目29)	点滅信号はあるが、朝の交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多い。事故も多く、危険。		○	○	横断歩道の設置	交通安全指導の充実
43		防災	第八中	-	第八中と若葉小の間の通学 路	街灯がなく暗いので、夕方以降の時間帯は危険。			○	街灯の設置	生徒への日常的な注意喚起
44		防災	第八中	市	常盤通	歩道に街灯がないため暗い。			○	街灯の設置	生徒への日常的な注意喚起
45	R3	防犯	南町中	市	西15条南36丁目サケのふる さと公園から南8線までの売 買川沿いの遊歩道	街灯がなく暗い 売買川側歩道の法面が急こう配(柵等がない)・ 反対側は樹木が密集し死角が多い			○	パトロール 街灯の設置	注意喚起 夜間は通行しない

■令和6年度通学路危険箇所一覧

No.	合同点検等 実施年度	点検 区分	学校名	道路 区分	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				対策状況
							信号	横断歩道	安全マップ	その他	
46	R3	防犯	南町中	市	西15条南36丁目サケのふる 里公園のトイレ	24時間開いているが、安全面で心配 ※ 冬季閉鎖			○	パトロール	注意喚起
47	R3	交通	南町中	市	西15条南35丁目手押し信号 機のある交差点	一停の停止線を越えて止まる車が多い。過去、 接触事故複数あり。			○	パトロール	注意喚起
48	R5	交通	川西中	市	帯広火葬場前の交差点	カーブもあり、見通しも悪いが信号機等もなく、 危険性が高い。	○	○	○	信号機・横断歩道の設置	注意して渡るよう指導
49		交通	川西中	市	スクールバスの停留所付近 並びに住宅街の道路	冬季は雪山により道幅も狭くなり、視界も悪い。 バス停までの公道の除雪が悪い(バス停を中心 に除雪状況への不満が保護者からある)。			○	バス停付近の車道の拡幅又は ロータリーの造成	注意して渡るよう指導
50		交通	川西中	市	学区内の道路	歩道がない道路や路肩の狭い道路、雑草が生 い茂るなど危険性の高い箇所が多い。自転車 使用の際など、危険性が高い箇所がある。			○	歩道もしくは自転車通行ゾーン の整備、定期的な草刈り	注意して渡るよう指導
51		交通	八千代中	市	西1線149番地 八千代中学校前	歩道の縁石が崩れている(数か所)。			○	アスファルト舗装	注意して渡るよう指導
52		防災	八千代中	市	西1線149番地 八千代中学校前(東西方向)	歩道のアスファルトが、盛り上がっていたり、ヒ ビ割れていたり、波うっていたりする。			○	アスファルト舗装	注意して渡るよう指導
53		防災	八千代中	市	西1線149番地 広野小学校前	歩道のアスファルトが、盛り上がっていたり、ヒ ビ割れていたり、波うっていたりする。			○	アスファルト舗装	注意して渡るよう指導