


令和7年度通学路合同点検実施箇所（花園小学校）



| 図面番号 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策の検討内容 | 関係機関 |
|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| No.29 | 明星通・西 10 条南 20 丁目丁字路 | 道路幅が広く、交通量も多く危険である。 | 児童への注意喚起 取締りの実施の検討 | 学校、警察 |

【点検実施メンバー】学校、警察、管理課、危機対策課、教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。