


令和7年度通学路合同点検実施箇所（明和小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
No.35	西19条南4丁目(校舎南門から春駒通り交差点までの区間)	歩道が狭く、冬季になると車道を歩いて通学する場合がある。 4・5丁目交差点の東西方向に横断歩道がなく危険である。	見守り隊による巡視と除雪 一時停止標識の更新	学校、警察
No.36	西19条南4丁目(校舎北門の東西方向の通り)	道路幅が広く、交通量が多い。スピードを出す車も多く危険。 パトロール・積雪時の除雪・車道、歩道の補修を継続してお願いしたい。	見守り隊による巡視 警察による巡視の実施 必要に応じて除雪・道路の補修を実施	学校、警察、道路維持課

【点検実施メンバー】学校、警察、管理課、道路維持課、危機対策課、教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。