


令和7年度通学路合同点検実施箇所（大空学園）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
No.60	帯広市大空町 11 丁目4 大空学園義務教育学校西側正門前の横断歩道	往来が激しく、カーブ出口付近の横断歩道のため、信号なしでの横断が危険である。	玄関前の見守り活動 取締りの強化やオービスの活用の検討 注意喚起看板の設置の検討	学校、警察、危機対策課
No.61	森の子保育園と大空団地6号棟の間の通りと大空通が交わる丁字路	森の子保育園側から丁字路に向かう側に「止まれ」の標識が無いため、車がスピードを出したまま丁字路に侵入してくる場面が散見される。	見守り活動、注意喚起の継続 注意喚起看板の設置の検討	学校、危機対策課

【点検実施メンバー】学校、地域住民、警察、管理課、土木課、危機対策課、教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。