

平成30年度通学路合同点検実施箇所（西小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25,000を複製したものである。(承認番号平30情復1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
4	西23南1・2号線(西郵便局前横断歩道)	西24条南1丁目7番地5	交通量が多いが信号機がない。西から登校する児童(低学年)は、保護者または、指導員等に声かけをして横断するきまりとなっている。	信号機の設置、歩道の拡幅 安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、帯広建設管理部、市教育委員会、学校
5	道道214号線(アンダーパス)	西22条南1丁目	人通りも少なく暗い(下校人数も少ない)。アンダーパス内の草木が伸びていて自転車通行時にタイヤに絡まる可能性があり危険。	草刈り 安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広建設管理部、 市教育委員会、学校
6	国道38号線(コンビニエンスストア前交差点)	西23条北1丁目	交通量が多い(登校人数が極端に少ない)。	安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会、学校
7	西帯広駅裏自転車置き場周辺	西23条南1丁目	人通りが少なく、暗い。 除雪がうまくされていない。	急な降雪時の柔軟な対応、防犯灯の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	町内会、市道路維持課、市教育委員会、学校
8	西23南1・5号線(児童玄関西側)	西23条南1丁目付近	横断歩行帯が設置されていない。	横断歩道の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市教育委員会

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、地域住民、道路管理者、市安心安全課推進課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署