


平成30年度通学路合同点検実施箇所（啓西小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情複第1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
28	西16条通(東側の歩道)	西17条南3丁目1-3	歩道が狭く、通学の自転車とのすれ違い時に接触が見られた。また、車道側に傾斜しているため、冬季は児童が車道に滑り落ちてしまう。	冬期の砂撒き、安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課、市教育委員会、学校
29	こまどり公園	白樺16条東10丁目	過去に不審者が出没。	パトロールの強化、防犯カメラの設置、不審者出没注意の看板設置、安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市みどりの課、市安心安全推進課、市教育委員会、学校

【対策検討メンバー】小学校、保護者、帯広警察署、市安心安全推進課、市土木課、市みどりの課、市教育委員会