


## 平成30年度通学路合同点検実施箇所（花園小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
59	緑ヶ丘公園南・28号線	西12条南30丁目付近	交通量が多い割に信号機が少ない。幼稚園の前で人の横断も多い。	信号・横断歩道の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市教育委員会、学校
61	公園東町・1号線	公園東町3丁目	交通量が多く、道幅も狭い	横断歩道の設置、看板の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市安心安全推進課、市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署