


# 平成30年度通学路合同点検実施箇所（明和小学校）



66



- - - - - 通学路(学校指定)
- 要対策箇所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情複第1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
66	春駒通(T字交差点)	西19条南4丁目、5丁目の交差点	交通量が多いにも関わらず、南北はあるが東西の横断歩道がない。事故が多い。	横断歩道の設置、遊歩道の樹木の伐採、「スクールゾーン」看板の設置、安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市みどりの課、市安心安全推進課、市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署