

平成30年度通学路合同点検実施箇所（森の里小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情複第1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
68	音楽教室前の交差点	西22条南4丁目33番地と34番地の間	街路樹が道路にはみ出し、見通しが悪く危険。冬は雪山ができる。	街路樹の伐採 安全マップ等による児童、保護者への啓発	市みどりの課、 市教育委員会、学校
69	幼稚園のフェンス	西22条南4丁目26番地	幼稚園のフェンスが高く見通しが悪い。	注意喚起依頼 安全マップ等による児童、保護者への啓発	幼稚園、 市教育委員会、学校
70	西帯広団地・135号線(冒険公園の交差点)	西23条南4丁目31番地と32番地の間	交通量が多いが、信号機がない。	信号・横断歩道の設置、安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市教育委員会、学校
96	西帯広団地・1号線、西帯広団地・47号線(市営新緑団地南東T字交差点)	西21条南4丁目39	交通量が多いが、信号がなく、車両のスピードも出ている。	安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会、学校
98	西帯広ニュータウン緑地	西22条南4丁目19	夜は暗く、自転車・歩行者とも通行多いため、ぶつかりやすい。	樹木の伐採、街路灯の設置、歩道を歩行者と自転車用に分離 安全マップ等による児童、保護者への啓発	市みどりの課、市都市計画課、市道路維持課、市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、中学校、保護者、地域住民、市安心安全推進課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署