


平成30年度通学路合同点検実施箇所（つつじが丘小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情複第1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
72	南3線乙線、西14号南甲線 (つつじが丘霊園北側の交差点)	西25条南4丁目	抜け道とする車両が非常に多いが、横断歩道がないため、西側まで来て北側に渡るしかない。	信号機の設置、横断歩道の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、 市教育委員会、学校
82	共愛町内会館前散策路	西24条南2丁目	夜間暗く、人通りが少ない。	防犯灯、街路灯の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	町内会、市道路維持課、 市教育委員会、学校
84	三条高校 グラウンド周辺	西23条南2丁目	樹木が茂っており、夜間暗く、人通りも少ない。	樹木の伐採 安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課、 市教育委員会、学校
85	津田公園周辺	西23条南2丁目	樹木が茂っており、夜間暗く、人通りも少ない。	樹木の伐採 安全マップ等による児童、保護者への啓発	市みどりの課、市教育 委員会、学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、帯広警察署、市安心安全推進課、市土木課、市道路維持課