

平成30年度通学路合同点検実施箇所（広野小学校）



- - - - - 通学路(学校指定)
————— 要対策箇所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情複第1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
76	八千代・広野西2線線 (スクールバス路線)	広野町西2線、八千代町西2線	見通しの悪い交差点に信号、標識がない(一時停止の職はある)。	安全マップ等による児童、保護者への啓発 止まれ標識の設置	帯広警察署、市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、市安心安全課推進、帯広警察署