


## 平成30年度通学路合同点検実施箇所（愛国小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情複第1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
79	愛国基線線	愛国町基線3番と5番の間	道の両サイドが切り立った壁になり見通し悪い。	看板の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	市安心安全推進課、 市教育委員会、学校
80	旧広尾道路	愛国町東1線2号	歩道がなく、脇を車が高速で通過している。	中央線を追い越し禁止へ変更、白線の塗り直し、看板の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市安心安全推進課、 市教育委員会、学校
81	愛国基線線	愛国町基線3番と5番の間	見通しが悪く、信号も横断歩道も標識もない所を横断している。	交差点の看板の移設、看板の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	市安心安全推進課、 市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、保護者、市安心安全推進課