


平成27年度通学路合同点検実施箇所（広陽小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平27情複、第456号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
108	西19南3・29号線	西19条南3丁目 柳橋の南西側たもと	歩道が狭く、冬場は除雪の雪山ができ、児童が車道を歩かなければならない状況である。	・定期パトロールによる危険箇所の把握及び対応 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課 小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署