


平成27年度通学路合同点検実施箇所（花園小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。
(承認番号 平27情複、第456号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
109	西10条南丁線	帯広市西10条南20丁目付近	児童が登下校で横断するが、街路樹や標識により見通しが悪く、交通量も多いため危険。	・信号機(横断歩道)設置に関する要望実施 ・通学路変更を視野に入れた検討	市教育委員会 小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全推進課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署