

# 平成29年度合同点検実施箇所一覧

番号	小学校名	路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
			国	道	市				
101	柏小学校	東7条線 南11丁目東線			○	東7条南11丁目 (セイコーマート東7条店横) 東7条南12丁目 (翔陽中学校横)	道路がまっすぐではない。 11丁目線を横断する車が通学路を横切 るので大変危険。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校
102	明星小学校	明星通西線 西4条南丙線			○	西4条南23丁目及び南22丁 目 (明星小学校前)	横断箇所に横断歩道が無い。歩行者用 手押し信号が無い。	・道路標示(停止線)の位置修正 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署 市教育委員会 小学校
103	明星小学校	南21丁目西甲線 西5条南線			○	西5条南22丁目交差点	横断箇所に横断歩道が無い。歩行者用 手押し信号が無い。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校
104	豊成小学校	青柳通線 ※東西道路は道道			○	西8条南34-48 (西八条郵便局前)	郵便局の来客の車が往来し、道路も細く 歩道がない。児童が安全に通学するた めに歩道を整備してほしい。現在道路拡 幅工事中(完成後は歩道設置となる)。	・道路(歩道)整備工事の早期完成 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市土木課 市教育委員会 小学校
105	花園小学校	公園東町・12号線 公園東町・1号線			○	公園東町2丁目	T字路の見通しが悪く危険。子供が多く 通る。	・注意喚起看板等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課 市安心安全推進課 市教育委員会 小学校
106	明和小学校	西19南4・8号線			○	西19条4丁目 (明和小学校南門から春駒ど おりまでの南北の通学路)	歩道が狭く、冬季になると、機械による 除雪ができず、車道を歩かざるをえない。 校門前に横断歩道がない。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校
107	明和小学校	西19南4・2号線			○	西19条南4丁目交差点	児童がコの字に横断しなくてはならない。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校
108	森の里小学校	西帯広団地・36号線			○	西22条南4丁目 (森の里小学校～緑園中学 校東側歩道)	通り抜け車両のスピードが速く、歩道も狭 い。雪が降ると車道との区別が困難。	・注意喚起看板等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課 市安心安全推進課 市教育委員会 小学校
109	帯広第五中学校 (緑丘小学校)	西16南4・1号線			○	学校グラウンド北東側交差点 (西16条南4丁目29)	点滅信号があるが、朝の交通量が多く、 スピードを出して通行する車両が多い。 事故も多く、危険である。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校

【対策検討メンバー】 帯広市教育委員会、小学校、保護者・地域住民、市安心安全推進課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部、帯広開発建設部