


平成29年度通学路合同点検実施箇所（明星小学校）



- - - - - 通学路(学校指定)
————— 要対策箇所

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
102	明星通西線 西4条南丙線	西4条南23丁目及び南22丁目 (明星小学校前)	横断箇所に横断歩道が無い。歩行者用手押し信号が無い。	・道路標示(停止線)の位置修正 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署 市教育委員会 小学校
103	南21丁目西甲線 西5条南線	西5条南22丁目交差点	横断箇所に横断歩道が無い。歩行者用手押し信号が無い。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署