

平成28年度通学路合同点検実施箇所一覧

H29. 11月

番号	小学校名	路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容(H28.10月時点)	平成28年度(H29.11月現在)の対策状況	対策実施者
			国	道	市					
101	北栄小学校	西8条南甲線 (校舎西側通り)			○	西8条南1丁目～ 西8条南2丁目	通学路であるが、横断道路がなく、道路横断の際に危険である。	・注意喚起看板等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	注意喚起看板をH29.2月に設置済 安全マップ等は継続中	市安心安全推進課 市教育委員会 小学校
102	啓西小学校	西18南1, 2・23号線 西18南1, 2・24号線 (副道交差点)			○ ○	西18条南2丁目	副道の部分に横断歩道はあるが、止まれ等の標識がなく、渋滞した時の抜け道として、車が通行することも多い。	・注意喚起看板等の設置 ・道路標示の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	道路標示をH28.12月に設置済 安全マップ等は継続中	帯広建設管理部 帯広警察署 市安心安全推進課 市教育委員会 小学校
103	豊成小学校	川西・稲田基線 東1線間・1号線 (共生通)			○	清流西2丁目	大型店舗がオープンしたことに伴い、来店者の車や商品配送車の出入りが増え、児童が建物の陰になり、交差点の見通しも悪く、大変危険である。	・注意喚起看板等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	注意喚起看板を店舗側と協議し、H29.1月に設置済 安全マップ等は継続中	市教育委員会 市安心安全推進課 小学校
104	若葉小学校	西17条南6丁目 弥生新道南町5線 (交差点)			○ ○	西17条南6丁目	終日交通量が多い。通学路として多くの児童が行き来するが、朝の通勤車両と登校する自転車との衝突が危惧され、大変危険である。	・ガードレール等の設置 ・警察による取締り、信号機調整 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	ガードパイプをH29.11月設置済 警察署により、信号機調整済 (全方向の赤信号を延長)	帯広建設管理部 帯広警察署 市安心安全推進課 市教育委員会 小学校
105	川西小学校	川西・稲田西2線線 (火葬場前の交差点)			○	稲田町西2線	自転車通学の生徒もいて、交差点を通る。昨年度、この場所で交通事故があり、安全面で危惧している。	・道路整備(整備中) ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	整備継続中(H28～)	市土木課 市教育委員会 小学校
106	川西小学校	稲田町4号線 川西・4号乙線 (稲田4号通)			○	清流西4丁目	スクールバスのバス停がニカ所あるが、国道から曲がってくる車の往来が頻繁にあり、通勤車両と児童の衝突が危惧される。	・横断歩道等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	横断歩道等をH28.12月に設置済 安全マップ等は継続中	帯広警察署 市道路維持課 市教育委員会 小学校

【対策検討メンバー】 帯広市教育委員会、小学校、保護者・地域住民、市安心安全推進課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部、帯広開発建設部