

## 平成30年度 通学路等における危険箇所等一覧

No	交通	防犯	防災	小学校	中学校	その他	路線名等	所在地	通学路の状況・危険の内容	合同点検の実施日	合同点検に参加した関係機関	対策の検討内容				対策実施者・関係機関等 ※想定される団体を記載したものの	
												信号	横断歩道	安全マップ	その他		
1	○			帯広小学校			共栄道	共栄道と新町西5・西6 交差点	横断歩道、信号機なし。車通り多い。	H24	-	-	-	-	平成24年度 緊急合同点検箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-	
2	○			帯広小学校			河川鉄道狭地・3号線	西10条南4丁目 交差点	南北の横断歩道なし。児童の登下校の利用多い。	H24	-	-	-	-	平成24年度 緊急合同点検箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-	
3	○			帯広小学校			西3・9周辺地区市街地再開発工事現場	西3条南9丁目、西4条南9丁目	西側・北側の通り、建築資材によって歩道が狭くなっている。						注意喚起依頼	工業者、市教育委員会、学校	
4	○			西小学校	帯広第二中学校		西23南1・2号線(西郵便局前横断歩道)	西24条南1丁目7番地5	交通量が多いが信号機がない。西から登校する児童(低学年)は、保護者または、指導員等に声かけをして横断するきまりとなっている。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民	○		○	道路幅の拡張	帯広警察署、帯広建設管理部、市教育委員会、学校	
5		○		西小学校	帯広第二中学校		道道214号線(アンダーパス)	西22条南1丁目	人通りも少なく(暗い)下校人数も少ない。アンダーパス内の草木が伸びていて自転車通行時にタイヤに絡まる可能性があり危険。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民			○	草刈り	帯広建設管理部、市教育委員会、学校	
6	○			西小学校	帯広第二中学校		国道38号線(コンビニエンスストア前交差点)	西23条北1丁目	交通量が多い(登校人数が極端に少ない)。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民			○		市教育委員会、学校	
7		○		西小学校			西帯広駅裏自転車置き場周辺	西23条南1丁目	人通りが少なく、暗い。除雪がうまくされていない。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民			○	急な降雪時の柔軟な対応、防犯灯の設置	町内会、市道路維持課、市教育委員会、学校	
8	○			西小学校			西23南1・5号線(児童玄関西側)	西23条南1丁目付近	横断歩道が設置されていない。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民	△	○	○	横断歩道の設置要望	帯広警察署、市教育委員会	
9	○			柏小学校			東7条線南11丁目東線	東7条南11丁目	11丁目線を南北に横断する車が通学路を横切る。	H29	-	-	-	-	平成29年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-	
10	○			明星小学校			5条通	西5条南16丁目から34丁目	ガードレールが設置されていない箇所がある、交通量が多い。	9月12日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、十勝総合振興局、警察、保護者、地域住民			○	ガードレールの設置	市道路維持課、市教育委員会、学校	
11	○	○		明星小学校			豊成西・6号線(介護老人福祉施設南側)	西4条南34丁目付近	道路が狭く、ガードレール・街灯がない。	9月12日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、十勝総合振興局、警察、保護者、地域住民			○		市教育委員会、学校	
12	○			明星小学校	帯広第四中学校		弥生通	大通南29丁目から西10条29丁目(清流大橋から西12条南29丁目)	交通量が多く、車のスピードも出ている。横断歩道も注意。	9月12日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、十勝総合振興局、警察、保護者、地域住民	○	○	○		帯広警察署、帯広建設管理部、市教育委員会、学校	
13	○			明星小学校			西4条通	西4条南21丁目	横断歩道はあるが信号がない。	9月12日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、十勝総合振興局、警察、保護者、地域住民	○		○	一時停止線位置の修正の必要性を確認	帯広警察署、市教育委員会、学校	
14		○		明星小学校			大通公園	西1条南20丁目	公園灯が少なく、特に暗い。					○	公園灯の設置	市みどりの課、市教育委員会、学校	
15	○			明星小学校			南20丁目西線(金融機関の出入口付近)	西3条南20から21丁目	交通量が多い。一時停止はあるが、注意喚起が必要。					○	看板の設置	市安心安全推進課、市教育委員会、学校	
16	○	○		明星小学校			売買川沿いの緑地	校区各所、特に川沿い	草丈が高く、見通しが悪い。						草刈り	町内会、帯広建設管理部	
17		○		緑丘小学校			西14条線(緑丘小学校敷地の西側)	西14条南17丁目	街灯がまばらなため、日没後はとても暗い。					○	防犯灯の設置(H27から継続)	町内会、市教育委員会、学校	
18	○	○		緑丘小学校			南5線甲線(コンビニエンスストア～美術館の東西)	緑ヶ丘7丁目付近	信号機のある横断歩道がなく、南側の地域に在住の児童が登下校に迷い戻りをしなくてはならず、不審者対応にも苦慮。				○	○	○	(H27から継続)	帯広警察署、市教育委員会、学校
19		○	○	北栄小学校			(民有地等につき、非公表)		通学路沿いに古い空き家(店舗跡地)がある。	9月25日	学校、学校教育課、安心安全推進課、建築指導課、警察、保護者			○	空き家の管理者への適正管理の呼びかけ、児童が立ち入らないようなチェーンの設置	市建築指導課、市教育委員会、学校	
20	○			北栄小学校			南1丁目仲通甲線	西4～6条南1丁目	店舗前で車の出入りが多い。					○	注意喚起依頼	店舗等、市教育委員会、学校	
21			○	北栄小学校			(民有地等につき、非公表)		3m程のブロック塀有り。					○	所有者への注意喚起	市建築指導課、市教育委員会、学校	
22			○	北栄小学校			(民有地等につき、非公表)		5～6mの放置されている看板有り。					○	所有者への注意喚起	帯広建設管理部、市教育委員会、学校	
23	○			北栄小学校			国道38号線	西1～15条北1～南1丁目	店舗前で車の出入りが多い。					○	注意喚起依頼	店舗等、市教育委員会、学校	

## 平成30年度 通学路等における危険箇所等一覧

No	交通	防犯	防災	小学校	中学校	その他	路線名等	所在地	通学路の状況・危険の内容	合同点検の実施日	合同点検に参加した関係機関	対策の検討内容				対策実施者・関係機関等 ※想定される団体を記載したものの
												信号	横断歩道	安全マップ	その他	
24	○			光南小学校			光南・南20丁目線(学校南側の東西道路)	東5条南20丁目1番地	交通量があるにもかかわらず横断歩道がない。	H24	-	-	-	-	平成24年度 緊急合同点検箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
25	○			東小学校			水光園北・6号線	東10～11条南3丁目	登校時に除雪されていないことがある。						除排雪	市道路維持課、市教育委員会、学校
26	○			東小学校			(民有地等につき、非公表)		歩道に木の枝がはみ出し、歩くことが困難。						草木の伐採	市道路維持課
27	○			啓西小学校			西18南1、2・23号線 西18南1、2・24号線 (副道交差点)	西18条南2丁目	昨年度、横断歩道のマークを設置したが、一時停止ではないため、東西を進行する車がなかなか止まらない。	H28	-	-	-	-	平成28年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照。	-
28	○			啓西小学校			西16条通(東側の歩道)	西17条南3丁目1ー3	歩道が狭く、通学の自転車とのすれ違い時に接触が見られた。また、車道側に傾斜しているため、冬季は児童が車道に滑り落ちてしまう。	9月21日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、みどりの課、道路維持課、警察、保護者			○	冬期の砂撤き	市道路維持課、市教育委員会、学校
29		○		啓西小学校			こまどり公園	白樺16条東10丁目	過去に不審者が出没。	9月21日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、みどりの課、道路維持課、警察、保護者			○	パトロールの強化、防犯カメラの設置、不審者出没注意の看板設置	帯広警察署、みどりの課、市安心安全推進課、市教育委員会、学校
30	○			稲田小学校			稲田町・1号線(学園通)	西14条南41丁目付近	車の通行多く、南側には歩道がない。	H27	-	-	-	-	平成27年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
31	○			稲田小学校			稲田町・西40号線(北斗病院の駐車場付近 中道)	西14条南40・41丁目付近	生活道路であるが、病院の駐車場があり、車の通行多い。スピードを出している車輛が多い。	H27	-	-	-	-	平成27年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
32	○			稲田小学校			稲田町西・41号線	西15条南40丁目	保育園の送迎で車の通行量が多い。	H27	-	-	-	-	平成27年度 緊急合同点検箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
33	○			稲田小学校			稲田町・南9線甲線(下り坂)	西14・15条南39丁目	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	H24	-	-	-	-	平成24年度 緊急合同点検箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
34	○			稲田小学校			稲田通(コンビニエンスストアの駐車場)	西13条南35丁目	コンビニを出入りする車が多い。朝は要注意。					○	注意喚起依頼	店舗等、市教育委員会、学校
35	○			稲田小学校	南町中学校		稲田通と共栄通の交差点	西15条南35丁目	交通量が多く、右左折する車が多い。交差点が変形しているため車輦側からの視界も悪く事故多発。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者	△	△	○	横断歩道位置の修正の必要性を確認、三現示信号への変更	帯広警察署、市教育委員会
36	○			稲田小学校			道道帯広の森公園線(空き店舗の北側)	西15条南35丁目付近	南北の横断歩道はあるが、歩行者の信号無し。一時停止しないで交差点に入る車が多い。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者	△		○	手押し信号機から通常の信号機への変更、停止線の塗り直し	帯広警察署、市教育委員会、学校
37	○			稲田小学校			住宅街	西19条南38丁目付近	信号を待ちきれず、抜け道として使用する車が多い。道幅が狭く危険。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者			○	白線を引く、看板の設置	市安心安全推進課、市道路維持課、市教育委員会、学校
38		○		稲田小学校			(民有地等につき、非公表)		玄関が空いていて自由に入ることができる。児童には指導済。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者				鍵の旋錠を確認済	-
39	○			稲田小学校			共栄通(コンビニの駐車場)	西16条南33丁目	コンビニを出入りする車が多い。朝は要注意。					○	注意喚起依頼	店舗等、市教育委員会、学校
40		○		稲田小学校			売買川沿い	西17条南40丁目	川沿いの樹木が生い茂り、人影が見えにくい。					○	草木の伐採	帯広建設管理部、市教育委員会、学校
41	○			稲田小学校	南町中学校		弥生新道と稲田町・1号線(学園通)の交差点(コンビニエンスストア付近)川西・稲田西2線線(畜大前)	西18条南41丁目	交差点は、右左折する車が多い。川西・稲田西2線線(畜大前)は大型車両も含め交通量が多く、スピードも出ている。朝の横断は要注意。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者			○	道路整備	市土木課、市教育委員会、学校
42	○			稲田小学校			南町・南8線甲線(南町中北側)	西17条南35丁目	車のスピードが出ている。冬期間歩道が除雪が不十分。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者			○	除排雪	市道路維持課、市教育委員会、学校
43	○			豊成小学校			公園東通と共生通の交差点	清流東2丁目16	交通量が多く、横断する児童も多い。また、直前にカーブがあり、車を目視しづらい。	H24	-	-	-	-	平成24年度 緊急合同点検箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
44	○			豊成小学校	南町中学校		公園東通と稲田2号通の交差点(帯広工業高校の北側T字路)	清流西2丁目19	バス路線となっている広い通りで交通量も多いが、信号はなく、南側から来る車が右折するときなどに自転車との接触事故が発生。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者	○	○	○	停止線の塗り直し	帯広警察署、市教育委員会、学校
45	○			豊成小学校			青柳通(南八条郵便局前)	西8条南34丁目48	郵便局の来客の車が多数往來する。また、道路も狭く歩道がない。	H29	-	-	-	-	平成29年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
46	○	○		大空小学校	大空中学校		道道1084号	大空町	車の通行量が多いが、日没後は暗い。	9月14日	学校、学校教育課、安心安全推進課、十勝総合振興局、警察、みどりの課			○	防犯灯の設置	町内会、市教育委員会、学校

## 平成30年度 通学路等における危険箇所等一覧

No	交通	防犯	防災	小学校	中学校	その他	路線名等	所在地	通学路の状況・危険の内容	合同点検の実施日	合同点検に参加した関係機関	対策の検討内容				対策実施者・関係機関等 ※想定される団体を記載したものの
												信号	横断歩道	安全マップ	その他	
47	○	○		大空小学校	大空中学校		空港南町・西8号線(帯広の森コミセン前)	空港南町南11線	交通量が少ないため、速度を上げて通行する車が多い。横断歩道に信号機がない。日没後は街灯が無く、非常に暗く、声かけ事業も発生している。	9月14日	学校、学校教育課、安心安全推進課、十勝総合振興局、警察、みどりの課	○	○	○		帯広警察署、市教育委員会、学校
48		○		大空小学校			おおぞら公園	大空町12丁目	街灯が少なく不審者情報も過去にはあった。	9月14日	学校、学校教育課、安心安全推進課、十勝総合振興局、警察、みどりの課			○	誘導員の配置、木の伐採、街路灯の設置	市安心安全推進課、みどりの課、市道路維持課、市教育委員会、学校
49	○			栄小学校			市道西17北1・1号線	西17条北1丁目	終日交通量が多く、速度超過する車が通行している。横断歩道は無いが、登下校時に通らざるを得ない。	H24	-	-	-	-	平成24年度 緊急合同点検箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
50	○			栄小学校			西17北2・2号線(いずみ第1児童公園横)	西17条北2丁目	終日交通量が多い。通学路として多くの児童が行き来するが、歩道がないため歩きづらい。	H27	-	-	-	-	平成27年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
51	○			栄小学校			北親通と報和通の交差点	西16条北2丁目	終日交通量が多いが、信号も横断歩道もない。自転車と乗用車との接触事故が発生した。	H27	-	-	-	-	平成27年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
52	○			若葉小学校	帯広第八中学校		大山緑地 東側の歩道	西17条南6丁目	木製の歩道に腐りがあり、歩行・自転車ともに危険。						歩道の修繕	市道路維持課
53	○			若葉小学校	帯広第八中学校		大山緑地 北側の歩道	西17条南6丁目	歩道の柵が、倒木により破損したままとっている。						柵の修繕	市道路維持課
54	○			若葉小学校			大山緑地 北側の歩道	西17条南6丁目	歩道に緑地の木がはみ出している。						草木の伐採	みどりの課
55	○			広陽小学校			西8号南線(光西橋付近)	西19条南3丁目	幅が狭い橋が交通量が多い。過去に事故もあった。	H24	-	-	-	-	平成24年度 緊急合同点検箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
56		○		広陽小学校			石王緑地周辺	西18条南4丁目	緑が多く、時間によっては人の気配が少なくなり死角になる場所がある。	9月21日	学校、学校教育課、安心安全推進課、みどりの課、警察、地域住民			○	公園周辺の木々の伐採、止まれと停止線位置の修正の必要性を確認	帯広警察署、みどりの課、市教育委員会、学校
57			○	花園小学校			(民有地等につき、非公表)		民家のブロック塀が傾いて倒壊しそう。					○	所有者への注意喚起	市建築指導課、市教育委員会、学校
58			○	花園小学校			西南大通線	西8条南18丁目1-1	ブロック塀が崩れてきている。					○	所有者への注意喚起	帯広建設管理部、市教育委員会、学校
59				花園小学校			緑ヶ丘公園南・28号線	西12条南30丁目付近	交通量が多い割に信号機が少ない。幼稚園の前で人の横断も多い。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、警察、地域住民	○	○	○		帯広警察署、市教育委員会、学校
60	○			花園小学校			公園東町・12号線、公園東町1号線	公園東町2丁目	T字路の見通しが悪く危険。学校のすぐ前なので子どもも多い。	H29	-	-	-	-	平成29年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
61	○			花園小学校			公園東町・1号線	公園東町3丁目	交通量の割に道幅が狭い。冬は雪のためさらに狭くなってしまふ。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、警察、地域住民			○	看板の設置	帯広警察署、市安心安全推進課、市教育委員会、学校
62			○	啓北小学校			伏古別川沿い	西16条北2丁目～西12条北7丁目	川沿いにフェンス等がない部分が所々あり、増水時に危険がある。(学校グラウンド横は水辺の楽校となっている)					○	フェンス等の設置	帯広建設管理部、市教育委員会、学校
63	○			啓北小学校			西5号線	西16条北2丁目	登下校時、交通量が多いが、東西の横断歩道が一つもない。	H27	-	-	-	-	平成27年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
64		○		啓北小学校			空き地	西16条北2丁目	比較的広い空き地で雑草が多く、見通しが悪い。						草刈り	帯広開発建設部
65	○			開西小学校			西帯広団地・6号線(開西小学校敷地東側の歩道)	西22条南3丁目3番地	冬期間、歩道の除雪状態が悪く、登下校が危険である。						除排雪	市道路維持課、市教育委員会、学校
66	○			明和小学校			春駒通(T字交差点)	西19条南4丁目、5丁目の交差点	交通量が多いにも関わらず、南北はあるが東西の横断歩道がない。事故が多い。	9月21日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、警察、保護者			○	遊歩道の樹木の伐採、「スクールゾーン」看板的設置	帯広警察署、みどりの課、市安心安全推進課、市教育委員会、学校
67	○			明和小学校			西19条南4・8号線(校門前)	西19条南4丁目	校門前の道路に横断歩道がない。そこを児童は渡って登校しなければならない。	H29	-	-	-	-	平成29年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
68	○			森の里小学校			音楽教室前の交差点	西22条南4丁目33番地と34番地の間	街路樹が道路にはみ出し、見通しが悪く危険。冬は雪山ができる。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、警察、地域住民、保護者			○	街路樹の伐採	みどりの課、市教育委員会、学校
69	○			森の里小学校			幼稚園のフェンス	西22条南4丁目26番地	幼稚園のフェンスが高く見通しが悪い。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、警察、地域住民、保護者			○	幼稚園とフェンスの高さについて相談	幼稚園、市教育委員会、学校

## 平成30年度 通学路等における危険箇所等一覧

No	交通	防犯	防災	小学校	中学校	その他	路線名等	所在地	通学路の状況・危険の内容	合同点検の実施日	合同点検に参加した関係機関	対策の検討内容				対策実施者・関係機関等 ※想定される団体を記載したものの
												信号	横断歩道	安全マップ	その他	
70	○			森の里小学校			西帯広団地・135号線(冒険公園の交差点)	西23条南4丁目31番地と32番地の間	交通量が多いが、信号機がない。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、警察、地域住民、保護者	○	○	○		帯広警察署、市教育委員会、学校
71			○	森の里小学校			(民有地等につき、非公表)		歩道沿いに2メートル程のブロック塀あり。					○	所有者への注意喚起	市建築指導課、市教育委員会、学校
72	○			つつじが丘小学校			南3線乙線、西14号南甲線(つつじが丘霊園北側の交差点)	西25条南4丁目	抜け道とする車両が非常に多いが、横断歩道がないため、西側まで来て北側に渡るしかない。	9月18日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、警察	○	○	○		帯広警察署、市教育委員会、学校
73	○			つつじが丘小学校			西24南3・29号線(つつじが丘福祉センター東側)	西24条南3丁目40	冬期間除雪されず通れない。						除排雪	市道路維持課、市教育委員会、学校
74	○			つつじが丘小学校			西24南3・9号線(つつじが丘福祉センター北側歩道)	西24条南3丁目40	冬期間除雪されず通れない。						除排雪	市道路維持課、市教育委員会、学校
75	○			川西小学校	川西中学校		稲田町4号線、川西・4号乙線(稲田4号通)(スクールバス停留所付近)	清流西4丁目	交通量が多く、信号・横断歩道がないため、児童生徒が道路を横断する危険。冬期は視界も悪い。	H28	-	-	-	-	平成28年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
76	○			広野小学校	八千代中学校		八千代・広野西2線線(スクールバス路線)	広野町西2線、八千代町西2線	見通しの悪い交差点に信号、標識がない(一時停止の楯はある)。	9月25日	学校、学校教育課、安心安全推進課、警察			○	止まれ標識の設置	帯広警察署、市教育委員会、学校
77	○			大正小学校			大正18号東線(帯広はちす園、慈光学園前)歩道	大正町5丁目	冬期間の圧雪により滑りやすい状態となり、安全な歩道の確保が必要である。						除排雪	市道路維持課、市教育委員会、学校
78		○		愛国小学校			東2線(高架橋の下、脇)	愛国町東2線	草木が茂っており、人や車が潜みやすい。						草木の伐採	市道路維持課
79	○			愛国小学校			愛国基線線	愛国町基線3番と5番の間	道の両サイドが切り立った壁になり見通し悪い。	9月21日	学校、学校教育課、安心安全推進課、警察、保護者			○	看板の設置	市安心安全推進課、市教育委員会、学校
80	○			愛国小学校			旧広尾道路	愛国町東1線2号	歩道がなく、脇を車が高速で通過している。	9月21日	学校、学校教育課、安心安全推進課、警察、保護者			○	中央線を追い越し禁止へ変更、白線の塗り直し、看板の設置	帯広警察署、市安心安全推進課、市教育委員会、学校
81	○			愛国小学校			愛国基線線	愛国町基線3番と5番の間	見通しが悪く、信号も横断歩道も標識もない所を横断している。	9月21日	学校、学校教育課、安心安全推進課、警察、保護者			○	交差点の看板の移設、看板の設置	市安心安全推進課、市教育委員会、学校
82			○	帯広第二中学校			共愛町内会館前散策路	西24条南2丁目	夜間暗く、人通りが少ない。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民			○	防犯灯、街路灯の設置	町内会、市道路維持課、市教育委員会、学校
83	○			帯広第二中学校			道道214号線と白樺通交差点	西24条南3丁目	交通量が多い。		学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民			○		市教育委員会、学校
84		○		帯広第二中学校			三条高校 グラウンド周辺	西24条南2丁目	樹木が茂っており、夜間暗く、人通りも少ない。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民			○	樹木の伐採	市道路維持課、市教育委員会、学校
85		○		帯広第二中学校			津田公園周辺	西24条南2丁目	樹木が茂っており、夜間暗く、人通りも少ない。	9月20日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、道路維持課、北海道開発局、十勝総合振興局、警察、地域住民			○	樹木の伐採	市みどりの課、市教育委員会、学校
86	○			帯広第四中学校			西5条南線(交差点)	西5条南26丁目	車同士交通事故が多発している。	9月12日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、十勝総合振興局、警察、保護者、地域住民			○		市教育委員会、学校
87		○		帯広第四中学校			歩道	西10条南28丁目	不審者の声かけ事案があった。	9月12日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、十勝総合振興局、警察、保護者、地域住民			○		市教育委員会、学校
88		○		帯広第四中学校			東2条南29丁目の駐車場	東2条南29丁目	不審者が自動車の前に立ちはだかった。	9月12日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、十勝総合振興局、警察、保護者、地域住民			○	子ども110番の家協力民家の拡大、パトロール強化、防犯灯の設置	帯広警察署、町内会、市青少年課、市教育委員会、学校
89	○			帯広第五中学校			西16南4・1号線(学校グラウンド北東側交差点)	西16条南4丁目29	点滅信号があるが、交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多い。事故も多く、昨年度も生徒が車と接触することがあった。	H29	-	-	-	-	平成29年度 通学路合同点検実施箇所及び対策状況再確認一覧を参照	-
90	○			南町中学校			国道236号(コンビニエンスストア付近)	清流東1丁目1	店舗前で車の出入りが多い。						注意喚起依頼	店舗等、市教育委員会、学校
91	○			南町中学校			稲田南町線(稲田小学校西側)	西16条南38丁目1	スピードを出す車が多い。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者			○		市教育委員会、学校
92	○			南町中学校			稲田通(大型商業施設前)	西6条南34丁目	交通量が多い。	9月19日	学校、学校教育課、安心安全推進課、土木課、建築指導課、道路維持課、十勝総合振興局、警察、保護者			○		市教育委員会、学校

## 平成30年度 通学路等における危険箇所等一覧

No	交通	防犯	防災	小学校	中学校	その他	路線名等	所在地	通学路の状況・危険の内容	合同点検の実施日	合同点検に参加した関係機関	対策の検討内容			対策実施者・関係機関等 ※想定される団体を記載したものを		
												信号	横断歩道	安全マップ		その他	
93	○				緑園中学校		西帯広団地・11号線、西帯広団地・6号線 (開西小学校南東の交差点)	西22条南3丁目3	止まれの標識が片方(南北)しかない。道幅が狭い割に 通行量が多い(送迎の車も増えている)。	9月18日	学校、学校教育課、安心安全推進課、 土木課、警察			○	看板の設置	市安心安全推進課、 市教育委員会、学校	
94		○			緑園中学校		西帯広公園	西22条南3丁目4	公園内が暗く、見通しのきかない場所がある。	9月18日	学校、学校教育課、安心安全推進課、 土木課、警察			○	公園灯の設置	市みどりの課、 市教育委員会、学校	
95		○			緑園中学校		市営新緑団地敷地内	西21条南4丁目39	樹木等で見通しが悪い。							草木の伐採	市住宅課
96	○				緑園中学校		西帯広団地・1号線、西帯広団地・47号線 (市営新緑団地南東T字交差点)	西21条南4丁目39	交通量が多いが、信号がなく、車両のスピードも出ている。	9月18日	学校、学校教育課、安心安全推進課、 土木課、警察			○			市教育委員会、学校
97	○				緑園中学校		西帯広団地・47号線(開西郵便局駐車場)	西22条南4丁目1	車の出入りが多く、路上駐車もある。							注意喚起依頼	郵便局、 市教育委員会、学校
98	○				緑園中学校		西帯広ニュータウン緑地	西22条南4丁目19	夜は暗く、自転車・歩行者とも通行多いため、ぶつかりやすい。	9月18日	学校、学校教育課、安心安全推進課、 土木課、警察			○	樹木の伐採、街路灯の設置、歩道を歩 行者と自転車用に分離	市みどりの課、市都市計画課、 市道路維持課、 市教育委員会、学校	
99	○				翔陽中学校		依田町・1号線	依田町	交通量が多く、歩道はあるが、道幅が狭いので危険。	9月18日	学校、学校教育課、安心安全推進課、 土木課、道路維持課、警察、保護者			○			市教育委員会、学校
100	○				川西中学校		川西・稲田西2線(火葬場前の交差点)	川西町西2線25-13	清流地区から自転車で通学する際、交通量が多いわりに 道幅は狭く、横断歩道もない。	H28	-	-	-	-	平成28年度 通学路合同点検実施箇所 及び対策状況再確認一覧を参照	-	
101	○				南商高校		栄通と春駒通の交差点	西21条南5丁目	交通量が多く、自転車通学生が多い。	9月14日	学校、学校教育課、安心安全推進課、 土木課、警察				パトロールの強化、生徒へ注意喚起	帯広警察署、 市教育委員会、南商	
102		○			中央児童保 育センター		(民有地等につき、非公表)		空き地を囲う柵の設置はされているが、敷地内の樹木が 伸びているため、視界が悪い。						草木の伐採	民有地の所有者	

76 25 6 81 32 2

合同点検実施 69箇所  
うちH30 48箇所