


平成30年度通学路合同点検実施箇所 緑園中学校(開西小学校)



- - - - - 通学路(学校指定)
————— 要対策箇所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情複第1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
93	西帯広団地・11号線、西帯広団地・6号線(開西小学校南東の交差点)	西22条南3丁目3	止まれの標識が片方(南北)しかない。道幅が狭い割に通行量が多い(送迎の車も増えている)。	看板の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	市安心安全推進課、 市教育委員会、学校
94	西帯広公園	西22条南3丁目4	公園内が暗く、見通しのきかない場所がある。	公園灯の設置 安全マップ等による児童、保護者への啓発	市みどりの課、 市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】教育委員会、中学校、帯広警察署、市安心安全推進課、市土木課