


平成30年度通学路合同点検実施箇所（大空小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情復第1511号)

| 図面番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策の検討内容 | 対策実施者 |
|------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 46 | 道道1084号 | 南の森(帯広の森通) | 車の通行量が多いが、日没後は暗い。 | 防犯灯の設置、安全マップ等による児童、保護者への啓発 | 町内会、市教育委員会、学校 |
| 47 | 空港南町・西8号線(帯広の森コミセン前) | 空港南町南11線 | 交通量が少ないため、速度を上げて通行する車が多い。横断歩道と信号機がない。日没後は街灯が無く、非常に暗く、声かけ事案も発生している。 | 信号機・横断歩道の設置、安全マップ等による児童、保護者への啓発 | 帯広警察署、市教育委員会、学校 |
| 48 | おおぞら公園 | 大空町12丁目 | 街灯が少なく不審者情報も過去にはあった。 | 誘導員の配置、木の伐採、街路灯の設置、安全マップ等による児童、保護者への啓発 | 市安心安全推進課、市みどりの課、市道路維持課、市教育委員会、学校 |

【点検実施メンバー】小学校、中学校、帯広警察署、道路管理者、市安心安全推進課、市みどりの課、市教育委員会