


# 通学路対策箇所図（北栄小学校 No.1）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
15	市道西8条南甲線	帯広市西8条南2丁目	横断箇所横断歩道がない	・児童、保護者への啓発 ・注意喚起看板の設置	小学校 市安心安全課
16	市道南2丁目西乙線	帯広市西7条南2丁目	交差点の歩道部に車両が乗り上げてきた事故が過去にあった	・児童、保護者への啓発	小学校
17	市道西7条北線	帯広市西7条北5丁目	道路を横断する歩行者が多い	・児童、保護者への啓発	小学校
18	市道西7条北線	帯広市西7条北6丁目	道路を横断する歩行者が多い	・児童、保護者への啓発	小学校
19	市道西7条北線	帯広市西7条北7丁目	道路を横断する歩行者が多い	・児童、保護者への啓発	小学校
20	市道西7条北線	帯広市西7条北4丁目～西8条北8丁目	スピードを出す車両が多い	・児童、保護者への啓発 ・注意喚起看板の設置	小学校 市安心安全課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部事業課

## 通学路対策箇所図（北栄小学校 No.2）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
21	市道南1丁目西乙線	帯広市西9条南1丁目	道路を横断する歩行者が多い	・児童、保護者への啓発	小学校
22	市道南2丁目西乙線	帯広市西11条南3丁目	横断箇所信号機がない	・児童、保護者への啓発	小学校
23	道道帯広新得線	帯広市西12条北2丁目	道路を横断する歩行者が多い	・児童、保護者への啓発	小学校
24	市道西4号南甲線	帯広市西13条南2丁目	交差点に一時停止がない	・児童、保護者への啓発	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部事業課