


通学路対策箇所図（豊成小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
35	市道川西・稲田基線東1線間・1号線	帯広市稲田町東1線	横断箇所に横断歩道・信号機がない	・ボランティア等による見守り等の配置	小学校
36	市道稲田町・2号甲線	帯広市稲田町基線	横断箇所に横断歩道・信号機がない	・ボランティア等による見守り等の配置 ・連合町内会と信号機の移設について協議を行う ・注意喚起看板の設置	市安心安全課
37	市道稲田町・基線線	帯広市稲田町基線	横断箇所に横断歩道・信号機がない	・ボランティア等による見守り等の配置	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署