


通学路対策箇所図（柏小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
8	市道東7・8条仲通線	帯広市東7条南10～11丁目	登下校時間の駐停車の車両が多く、交通も輻輳している	・保護者へ駐停車しないよう協力依頼の徹底	小学校
9	市道南9丁目東線	帯広市東9条南10丁目	道路を横断する歩行者が多い	・危険防止マップの作成 ・注意喚起看板の設置	小学校 市安心安全課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署