


通学路対策箇所図（清川小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
62	道道清水大樹線	帯広市美栄町西3線	歩道と車道の区別がない	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールバスへの乗車を推奨 ・ボランティア等による見守り等の配置 ・注意喚起看板の設置 ・歩道の設置・整備(整備時期を含め検討中) 	小学校 市安心安全課 北海道
63	市道拓成・戸蔦線	帯広市上清川町西1～4線、拓成町西4～5線	道幅が狭く、カーブの見通しが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールバスの安全運転の徹底 	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部事業課