


通学路対策箇所図（明星小学校）



----- 通学路(学校指定)
————— 要対策箇所

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
10	市道南25丁目西線	帯広市大通～西5条南25丁目	歩道と車道の区別がない	<ul style="list-style-type: none"> 歩車道分離した道路整備(整備時期は現在検討中) PTAの見守り活動の継続 危険防止マップの作成 ボランティア等による見守り等の配置 	市土木課 小学校
11	市道西4条南丙線	帯広市西4条南22～24丁目	横断箇所横断歩道・信号機がない	<ul style="list-style-type: none"> PTAの見守り活動の継続 危険防止マップの作成 ボランティア等による見守り等の配置 	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署