


通学路対策箇所図（帯広小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
1	市道南4丁目西甲線	帯広市西10条南5丁目	横断箇所に横断歩道がない	・安全マップの作成 ・見守り活動に向けての検討	小学校
2	市道新町・12号線	帯広市新町西6丁目	歩道と車道の区別がない	・安全マップの作成	小学校
3	市道柏台通線	帯広市新町西2丁目	信号機がないため遠回りしている状況である	・安全マップの作成 ・ボランティア等による見守り等の配置	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署